

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Corvin-negyed

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott


Dátum:

2026. június 28.

Tűz következtében súlyosan megrongálódott utcai szemetes

Az utcai hulladékgyűjtő ismeretlen eredetű tűz következtében súlyosan megsérült. A műanyag kuka összeolvadt, deformálódott és részben levált a tartószerkezetéről, ezért rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. Az égett állapot balesetveszélyt jelenthet, továbbá rontja a közterület állapotát. A sérült hulladékgyűjtő mielőbbi eltávolítása és cseréje indokolt.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-07-20 14:38:54

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edény cseréjét elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/197703/tuz-kovetkezteben-sulyosan-megrongalodott-utcai-szemetes/hivatal>