

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Múzeum krt. 14-16

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2026. június 28.

Üvegszilánk a Múzeumkertnél

Üveget törtek össze a Kiskörút Múzeumkert előtti járdaszakaszán, szeretném a felsőprését kérni. Köszönettel

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-07-07 14:46:41

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/197712/uvegszilank-a-muzeumkertnel/hivatal>

2026-08-05 19:09:27

Felhasználói hozzászólás

(Tegnap néztem vissza. Köszönjük a munkát!)