

Utca:

Budapest, II. kerület, Margit körút 95

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldásra vár

Dátum:

2026. június 30.

Ismét széteső kukák a Széll Kálmán téren


FRISSÍTÉS: 2026.08.09.

A bejelentő visszajelzése:

„Úgy tűnik, a Széll Kálmán tér gazdátlan: esik szét minden, válasz nincs, intézkedés nincs, felelős pedig végképp nincs. Mégis kinek a feladata lenne legalább reagálni a bejelentésre?”

A Széll Kálmán térre kihelyezett „új generációs”, elvileg vandalizmusálló kukák sem bírták sokáig. A fotókon is tisztán látszik, hogy a szemetesek több helyen összetörték, szétestek, a környezetük pedig folyamatosan elhanyagolt, mocskos. Pontosan ugyanarra a sorsra jutottak, mint a lecserélt régi darabok. A szemetesek állapota sajnos tökéletesen tükrözi azt az általános igénytelenséget, ami ma a Széll Kálmán tér több részén is látható.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-08-09 07:23:01

Felhasználói hozzászólás

Úgy tűnik, a Széll Kálmán tér gazdátlan: esik szét minden, válasz nincs, intézkedés nincs, felelős pedig végképp nincs. Mégis kinek a feladata lenne legalább reagálni a bejelentésre?

2026-09-02 06:55:18

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

A térkő magasnyomású mosását munkatársaink elvégezték múlt pénteken a koncentrált nagytakarítás alkalmával. A megrongált hulladékgyűjtők felmérése folyamatban van.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/197798/ismet-szeteso-kukak-a-szell-kalman-teren/hivatal>