

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Budapest

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott


Dátum:

2026. július 09.

Kelenföld lépcső takarítás

Kelenföld vasútállomás régi gyalogos aluljárójának Koszorúslány utcai bejáratához vezető lépcsőre potyog a ringló szilva. Rohad, csúszik, balesetveszélyes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-07-21 13:47:21

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett terület takarítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/198521/kelenfold-lepcso-takaritas/hivatal>