

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Baross u 89

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek (BDK)**Állapot:**

Megoldott


Dátum:

2026. július 11.

Sérült elektromos doboz

A fedelet már csak egy csavar tartja, balesetveszélyes, kérném a javítását.
A probléma a Szigony utca északi részének legtetetején található a Gyógyszertárral szemben.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-07-16 08:53:48

BKM Budapesti Közművek (BDK)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett helyszínen a szükséges javítási munkákat elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/198624/serult-elektromos-doboz/hivatal>