

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Nagy Lajos király útja 197

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2026. július 12.

Veszélyes kiálló vasrudak

Zuglóban a Nagy Lajos király útja 197. szám előtt veszélyes földből kiálló vasrudak vannak.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-07-12 23:29:15

Életveszélyes.

2026-07-28 13:47:20

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az oszlopokat eltávolították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/198705/veszelyes-kiallo-vasrudak/hivatal>

Feladó

Felhasználói hozzászólás

BKM Budapesti Közművek