

Utca:

Budapest, I. kerület, Várkerület, Rudas
Gyógyfürdő

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldásra vár


Dátum:

2026. július 24.

Veszély a Gellért-hegyen

Sziklaomlás és nyitott elektromos vezeték Gellért-hegy Erzsébet híd felőli feljárójánál

TÉRKÉP A HELYSZÍNRRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-07-30 13:22:22

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett helyszínen a hibát ideiglenesen javítottuk, a végleges javítása folyamatban van. A munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/199590/veszely-a-gellert-hegyen/hivatal>