Utca:	Illetékes:	Állapot:	Dátum:
Budapest, II. kerület, Vasas sportpálya	II. kerület Önkormányzata	Válaszra vár	2026. július 28.

Vágásra érett fáról tegnap letört nagy gally —

FRISSÍTÉS: 2026.08.10.

BKM Budapesti Közművek válasza:
„A bejelentett területen Társaságunk csak űrszelvénygallyazást végez a tömegközlekedési eszközök zavartalan közlekedésének biztosítása céljából. Faültetéssel, fenntartással kapcsolatban javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.”

A Pasaréti út – Hargita utca torkolatában, a Vasas oldalában az egyik)vágásra érett) fáról letört egy jókora gally. Szerencsére pont jó helyre zuhant, kárt nem okozott. Mellette szintén van egy vágásra beérő fa. Meg kellene vizsgálni ezt a 2 fát (lsd csatolt fotók).

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó
2026-08-10 14:37:23	**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
A bejelentett területen Társaságunk csak űrszelvénygallyazást végez a tömegközlekedési eszközök zavartalan közlekedésének biztosítása céljából. Faültetéssel, fenntartással kapcsolatban javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/199831/vagasra-erett-farol-tegnap-letort-nagy-gally/hivatal