

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Rigó u. 5

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**


Megoldott

Dátum:2026. augusztus
02.

Sérült elektromos doboz

A Baross utca és Rigó utca sarkán található egy elektromos doboz melynek az ajtaját korábban már sikeresen pótolták, most viszont újra ellopták. Kérem az ajtó pótlását.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2026-09-03 08:10:27

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a hiányzó ajtót ideiglenesen pótolták.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/200196/serult-elektromos-doboz/hivatal>

2026-09-05 10:51:18

Felhasználói hozzászólás

Pótolták fém ajtóra, köszönöm!