

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
G26W+87

Illetékes:

FCSM Fővárosi
Csatornázási Művek

Állapot:

Válaszra vár

Dátum:

2026. augusztus
08.

Koszorú lépcsősor

FRISSÍTÉS: 2026.08.25.


BKM Budapesti Közművek válasza:

„A bejelentett lépcsősor nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a Fővárosi Csatornázási Művekhez.”

Tisztelt Illetékes!

A Id. Antall József rakparton, a Margit-híd és a Parlament közötti szakaszon található lépcsősor közkedvelt helyszín kikapcsolódásra a városlakók és az ide látogatók számára egyaránt. Ennek ellenére a lépcsőt rendszeresen kiömlött folyadékok, vizeletfoltok, üvegszilánkok, cigarettacsikkek és egyéb szemek szennyezik. Szíveskedjenek a terület átfogó takarítását elvégezni, egyúttal azt rendszeresíteni. Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu


E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-08-25 14:20:18

Tisztelt Bejelentő!

Feladó

BKM Budapesti Közművek

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett lépcsősor nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a Fővárosi Csatornázási Művekhez.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/200558/koszor-lepcsosor/hivatal>