

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Kossuth Lajos üdülőpart 131

Illetékes:

Magyar Kerékpáros Válaszra vár
Turisztikai
Szövetség

Állapot:**Dátum:**

2026. augusztus
23.

BikeSafe állomás hiba

FRISSÍTÉS: 2026.08.28.

BKM Budapesti Közművek válasza:

„A bejelentett kerékpárállomás nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséghez.”

Helyszín: Pünkösdfürdő utca vége, Duna parti szakasz (Kacsá bisztró)

Probléma: BikeSafe oszlopban nem működik a pumpa nyomóereje, ezért a bicikli kereket nem tudjuk felfújni egyáltalán, ezért kérem, hogy legyenek kedvesek kijavítani. Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2026-08-27 15:35:22

Tisztelt Bejelentő!

Feladó

BKM Budapesti Közművek

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett kerékpárállomás nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek. Javasoljuk, forduljon a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséghez.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/201528/bikesafe-allomas-hiba/hivatal>