

Utca:Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Bálint György u. 6**Illetékes:**III. kerület Óbuda-
Békásmegyer
Önkormányzata**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2017. április 27.

Járda - vagy inkább annak hiánya

// ADMIN FRISSÍTÉS 2017.05.17-ÉN: Tisztelt Illetékes! Kérjük, hogy a friss hozzászólások figyelembevételével pontosítsa válaszát. Köszönettel, a Járókelő.hu

Kedves Járókelő! A segítségeket kérem az alábbiakban:

Békásmegyeri lakótelep, Duna felőli oldalán, a lakótelep végéhez közel, a Szilke utca 1-8 háztömb és a Bálint György utcai háztömb között (47°36'05.5"N 19°03'37.9"E) évek óta nincs rendezve a mellékelt fényképeken bemutatott gyalogút, vagyis annak hiánya. Pár évvel ezelőtt még voltak beton négyzetlapok lerakva két sorban, ezt sajnos min. 1 éve valakik felszedték, azóta sincs megcsinálva, pedig akik erre közlekednek nagy valószínűséggel a megszokott útvonalon teszik attól függetlenül van-e járda vagy nincs, fűmagokat szórtak-e ki vagy nem. A Szilke utca 5 szám elé érkező, szintén egy sor beton négyzetlapok az elmúlt évek alatt hol megsüllyedtek, vagy széttörték, esetleg felváltak. Az erre lakók nagyon örülnének neki, hogyha már a Szilke 1-8 előtt lévő aszfaltozott járdát újabban felverik és szakaszokban újraaszfaltozzák (amire valóban szükség van mert az évek alatt megsüllyedt a járda, esőzések idején bokáig érő tócsák alakultak ki), akkor ha kérhetnénk, biztosan maradt egy kis aszfalt arra, hogy az egy sorban lerakott betonnégyzetek helyett, és a puszta anyaföld helyett aszfaltozott járda (vagy kövezett gyalogjáró) legyen a Szilke 5 előtt és a Bálint György háztömbhöz közel eső részen is.

Másik probléma: A parkon keresztül vezető S járda mellett 2 helyen is volt valaha szebb napokat látott pad. Az egyiknek már csak a rozsdás helye, csonkja található meg, a másik még úgy ahogy létezik, de ülőalkalmatosságnak már nem használható csak a rozsdás eszi. Lehetne arra mód, hogy felszámolják ezt a két "padmaradványt"? Előre is hálásak lennének a lakók ezért a figyelmességét! Köszönettel: Kérész Krisztina Szilke utcai lakos

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu


E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2017-04-27 21:31:09

A másik pad maradványa.

2017-04-29 09:30:59

Kedves Máté! Köszönöm az ügyintézést!

2017-05-04 11:05:03

Tisztelt Kérész Krisztina Úrhölgy!

Köszönettel megkaptuk bejelentését.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy mivel a Szilke utca mindkét oldalán, valamint a parkon is van átvezető járda, ezért önkormányzatunk jelenleg nem tervezi, hogy a gyalogosok által kényelmi szempontok - pár méter megspórolása céljából - miatt kitaposott „zöldfelületeket” szilárd burkolattal lássa el.

Tájékoztatom továbbá, hogy a bejelentésében említett padok elbontása érdekében megteesszük a szükséges intézkedéseket, a munkálatok elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Még egyszer köszönjük bejelentését és egyúttal kérem válaszom szíves elfogadását.

Tisztelettel:

Falvai Tamás

ügyfélkapcsolati irodavezető

III. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélkapcsolati Iroda

Feladó

Felhasználói hozzászólás

Felhasználói hozzászólás

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

2017-05-04 16:04:50

Felhasználói hozzászólás

Na puff! Ezt jól megkapták a kényelmeskedő, rövidíteni akaró gyalogosok. Majd még hozzászoknának, hogy mindig a kedvükre lesz téve. Egy frászt! Egyébként olyan szép, amikor a III. kerület a zöldfelületek miatt aggódik, és erre hivatkozva tagad meg egy feladatot.

2017-05-17 19:40:03

Hivatal válasza

Kedves járókelő.hu ügyintéző!
Kérem továbbítsák az illetékes Falvai Tamás felé a válaszomat.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/20180/jarda-vagy-inkabb-annak-hianya/hivatal>

Kedves Falvai Tamás!

Köszönöm a válaszát.

Sajnos némiképp igazságtalannak érzem egy kicsit, hogy a Szilke utcai, vagy a még kintebb élő lakosok nem részesülhetnek a kövezett kényelmi gyalogjáró biztosította előnyökből. Pedig itt tényleg csak pár méter lenne.

A mellékelt fotók szintén a Duna felőli oldalon készültek pár házzal előrébb. Gyűrű és a Sarkadi Imre utcai sorházak előtt lévő térről van szó.

Itt a kényelmi szempontok érvényesülnek és a lakók által kitaposott útvonalakat kb. 5 éve lekövezték és sokkal "egyszerűbb" az erre élőknek hazajutni, pedig érvelését tekintve ugyanúgy közlekedhetnének az erre lakók derékszögben a 80-as évek óta meglévő aszfalt járdán; a Gyűrű utca, és a Sarkadi Imre utcai házsorok előtt is, ahol mégis megvalósult a téren keresztüli kitaposott nyomvonal letérkövezése.

A Szilke utca és a Bálint György utca között nincs 10 m összesen a szakasz amiről szó van.

Előrébb a piac felé, több száz méter van megcsinálva.

Biztosan oka van, hogy így döntöttek, csak nem értem a logikát.

Üdvözlettel

Kérész Krisztina

Szilke utca lakos

2017-05-17 19:45:59

Felhasználói hozzászólás

A poén az hogy a Duna felőli oldalon előrébb a piac felé, a Gyűrű és a Sarkadi Imre utca előtt megcsinálták a helyenként többszáz méteres kitaposott nyomvonalat. A Szilke-Bálint György utcáig már nem jutottak, vagy az mivel csak összesen 10 méter nem volt fontos...

2018-04-05 05:58:20

Felhasználói hozzászólás

Kedves Ügyintéző!

Köszönöm a kitartó munkáját! Ugyan kövezet gyalogjáró még nincs, de a pad maradványt elszállították és új, valóban használható pad került ki a szétrohadt helyére. :-) Ez is több mint a semmi! Nem Hamarosan készítek egy fotót is. Köszönöm még egyszer!