

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Karinthy Frigyes út 44

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2018. szeptember 11.

Homokos-üvegszilánkos kerékpárút

Az Irinyi József utca - Karinthy Frigyes út - Bogdánfy utca kereszteződés mindhárom kerékpáros átvezetésében felgyülemlett a sok por, homok, üvegszilánk, apró szemét. Kérjük ezek feltakarítását. (a képen csak az egyik problémás helyszín látszik)

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2018-09-14 09:24:19

Felhasználói hozzászólás

További képek a csomópont többi sarkáról:

2019-04-23 11:06:46

Felhasználói hozzászólás

Ezen mit kellene megerősíteni? Válasz még nem jött, a járdaszigetek állapota továbbra is változatlan.

2019-04-23 19:11:12

Felhasználói hozzászólás

Kedves Kristóf, elkezdtek feldolgozni újra az olyan ügyeket amelyek 2018-ban lettek bejelentve és nem érkezett válasz. A megerősítésre vár állapot itt arra vonatkozik, hogy fent áll-e még a probléma?

2019-05-27 12:30:06

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését!

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben megjelölt helyszín takarítását munkatársaink elvégezték.

Tisztelettel:

FKF Nonprofit Zrt.

JAROKELO-BUDAPEST-00035899

Homokos-üvegszilánkos kerékpárút

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/35899/homokos-uevegszilankos-kerekparut/hivatal>

Kérjük, ne nyomtasson feleslegesen! FKF Nonprofit Zrt. - Felelősséggel környezetünkért!