

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
125

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2019. február 24.

Megszűnt az utcaseprés 2.

Budán szintén rég volt utcaseprés. A kép a Szilágyi Erzsébet fasoron készült, de a Hűvösvölgyi út, a Margit körút, Tölgyfa utca is hasonló állapotban van.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-01-16 13:30:05

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor gépi takarítása megvalósult.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/42058/megszunt-az-utcasepres-2/hivatal>