

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor  
125

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2019. február 24.

## Megszűnt az utcaseprés 2.

Budán szintén rég volt utcaseprés. A kép a Szilágyi Erzsébet fason készült, de a Hűvösvölgyi út, a Margit körút, Tölgyfa utca is hasonló állapotban van.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2020-01-16 13:30:05**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor gépi takarítása megvalósult.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/42058/megszunt-az-utcasepres-2/hivatal>