

**Utca:**

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Élessarok

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2019. július 12.


## Üveg a buszmegállóban

FRISSÍTÉS 2019.08.11.:

Megint tele van üvegszilánkkal a buszmegálló. Pontosan ugyanitt, egészen a benzinkút kijáratáig.

Üvegszilánkos az út az Élessaroknál lévő buszmegállóban.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**2019-07-17 17:15:05**

**Feladó**

**Hivatal válasza**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését!

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben megjelölt terület megtisztítását munkatársaink a mai napon elvégezték.

Tisztelettel:

FKF Nonprofit Zrt.

JAROKELO-BUDAPEST-00048767

Üveg a buszmegállóban

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/48767/uveg-a-buszmegalloban/hivatal>

Kérjük, ne nyomtasson feleslegesen! FKF Nonprofit Zrt. - Felelősséggel környezetünkért!

**2019-08-11 22:43:30**

**Felhasználói hozzászólás**

Megint tele van üvegszilánkkal a buszmegálló. Pontosan ugyanitt, egészen a benzinkút kijáratáig.

**2019-08-16 08:35:06**

**Hivatal válasza**

**\*\* High Priority \*\***

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben megjelölt helyszínen az útburkolat takarítását elvégeztük.

Kérjük válaszukat szíves elfogadását!

FKF Nonprofit Zrt.

-----  
Küldő email címbudapest@jarokelo.hu

Beérkezés időpontja 2019.08.11. 22:53:40

Fogadó email cím fkfzrt@fkf.hu

Tárgy Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00048767

Törzs Tisztelt Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. (FKF Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt.)!

Az alábbi bejelentés érkezett a Jarokelo.hu oldalon, amely az Ön hivatalának hatáskörébe tartozik.

Üveg a buszmegállóban

Azonosító

JAROKELO-BUDAPEST-00048767

Probléma helyszíne

Budapest, Élessarok, 1102 Magyarország

FRISSÍTÉS 2019.08.11.:

Megint tele van üvegszilánkkal a buszmegálló. Pontosan ugyanitt, egészen a benzinkút kijáratáig.

-----  
Üvegszilánkos az út az Élessaroknál lévő buszmegállóban.

Megnézem a bejelentést

A probléma helyét a hozzátartozó képes dokumentációval, a környéken lakók reakcióival, más érintett hivatalok válaszaival és a megoldásra tett javaslatokkal megtekintheti itt:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/48767/ueveg-a-buszmegalloban/hivatal>

(  
<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/48767/ueveg-a-buszmegalloban/hivatal>)

Kérjük, ne nyomtasson feleslegesen! FKF Nonprofit Zrt. - Felelősséggel környezetünkért!