

Utca:

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Naplás út 113

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2019. október 22.

Idegen anyag a kerékpár sávban

A Naplás úton az "Ecsedi Tüzép" előtt mind két oldalon több hete homok borítja a kerékpár sávot.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2019-10-30 09:30:05

Feladó

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a Naplás út nyílt kerékpársávját Társaságunk mosó célgéppel az éjszaka folyamán letakarította.

Tisztelettel:

FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/53829/idegen-anyag-a-kerekpar-savban/hivatal>