

**Utca:**

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Naplás út 113

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2019. október 22.

## Idegen anyag a kerékpár sávban

A Naplás úton az "Ecsedi Tüzép" előtt mind két oldalon több hete homok borítja a kerékpár sávot.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**2019-10-30 09:30:05**

**Feladó**

**Hivatal válasza**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a Naplás út nyílt kerékpársávját Társaságunk mosó célgéppel az éjszaka folyamán letakarította.

Tisztelettel:

FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/53829/idegen-anyag-a-kerekpar-savban/hivatal>