

**Utca:**Budapest, XI. kerület, Újbuda, Bogdánfy u.  
42**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2019. október 31.

## Leveles és elhanyagolt a kerékpársáv

A Bogdánfy utcában leveles és gondozatlan a kerékpársáv és a kerékpárparkoló. Kérem, hogy a jövőben is visszatérően és sűrűbben tisztítsák, mert leginkább az elhanyagoltság jellemző a kerékpárút és a kerékpárparkoló mindenkori állapotára. Köszönöm munkájukat!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**


jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2019-12-03 10:55:08**

**Hivatal válasza**

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.  
Ütüzemeltetési osztály

From: helpdesk@budapestkozut.hu [mailto:helpdesk@budapestkozut.hu]  
Sent: Tuesday, December 3, 2019 12:25 PM  
To: Budapest Közút Ütüzemeltetés  
Subject: Message from KM\_C258

**2019-12-07 13:55:04**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.  
Tájékoztatjuk, hogy a kerékpársáv megtisztítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/54239/leveles-es-elhanyagolt-a-kerékpársav/hivatal>

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

