

Utca:Budapest, XI. kerület, Újbuda, Bogdánfy u.
42**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott


Dátum:

2019. október 31.

Leveles és elhanyagolt a kerékpársáv

A Bogdánfy utcában leveles és gondozatlan a kerékpársáv és a kerékpárparkoló. Kérem, hogy a jövőben is visszatérően és sűrűbben tisztítsák, mert leginkább az elhanyagoltság jellemző a kerékpárút és a kerékpárparkoló mindenkori állapotára. Köszönöm munkájukat!

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:


jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2019-12-03 10:55:08

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.
Ütüzemeltetési osztály

From: helpdesk@budapestkozut.hu [mailto:helpdesk@budapestkozut.hu]
Sent: Tuesday, December 3, 2019 12:25 PM
To: Budapest Közút Ütüzemeltetés
Subject: Message from KM_C258

2019-12-07 13:55:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy a kerékpársáv megtisztítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/54239/leveles-es-elhanyagolt-a-kerékpársav/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

