

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Budaörsi út
HRSZ: 1092/6

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2019. november
05.

M1M7 közös bevezető szakasza - gyom és szemét az elválasztó beton elemeknél

T. FKF Zrt.!

Kérjük, hogy a Magyar Közút által városhatáron túl teljesített jobb úttisztítási színvonalat közelítse a fővárosi a vízvezetés állapotának megfelelő biztosítása és a rendezett köztisztasági állapotok javítása érdekében!

Köszönettel:

úthasználók

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2019-11-28 08:10:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy az M1-M7 autópálya jelzett szakasza kézzel nem takarítható, az útpálya gyommentesítése a közút kezelőjének a feladata.

Kérjük válaszukat szíves elfogadását!

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/54417/m1m7-kozos-bevezeto-szakasza-gyom-es-szemet-az-elvaszto-beton-elemeknel/hivatal>

2019-11-28 09:04:58

Felhasználói hozzászólás

Nekem úgy tűnik mégis történt gépi tisztítás a szakaszon, most rendezettebb. Szerintem megoldott.

Web cím:

E-mail cím:

Postacím:

jarokelo.hu

kerdes@jarokelo.hu

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



