

**Utca:**

Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Szent Lőrinc-telep

**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**2019. november  
14.

## Életveszélyes avarzselé a kerékpárúton

A XVIII. kerület kerékpárútjain több helyen (és amúgy a szomszédos kőbányán is) az elmúlt hetekben lehullott, és azóta a komposztálódás és az esők miatt zselészerű eleggyé vált falevelek teszik veszélyessé a közlekedést.

Térképen bejelölni csak 1 helyet tudok, de gyakorlatilag a teljes kerékpárút hálózatra ráférne a takarítás.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**


jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2019-11-24 15:36:36**

**Felhasználói hozzászólás**

1 héttel később ugyanott: [https://youtu.be/g9S\\_0pcNMZQ](https://youtu.be/g9S_0pcNMZQ) :/

**2019-11-29 10:35:04**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a kerékpárút takarítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/54866/életveszelyes-avarzsele-a-kerekparuton/hivatal>