

Utca:

Budapest, IX. kerület, Ferencváros, Haller u.
2

Illetékes:

IX. kerület
Ferencváros
Önkormányzata

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2019. november
16.

Kidöntött szemetes állvány és támasztásaként kötömbök.

Tisztelt Illetékesek!

Kérem szépen a térképen megjelölt pontos helyszínen, a kidöntött szemetes állvány szakszerű lebetonozását, és a támaszként használt kötömbök elszállítását!

Mindezt, egy élhetőbb, szebb környezetért!

Köszönöm szépen!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2019-11-20 12:15:05

Hivatal válasza

Tisztelt Járókelő!

Köszönjük bejelentését.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a bejelentett hulladékgyűjtőt nem Társaságunk üzemelteti. Kérjük válaszukat szíves elfogadását!

FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/54936/kidontott-szemetes-allvany-es-tamasztasakent-kotombok/hivatal>

2020-01-16 13:50:05

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

A Budapest IX. ker. Soroksári út - Haller utca 2. sarkánál lévő szemétygyűjtő elbontását és a sirt szállítását megrendeltük az Önkormányzat közterületeit kezelő Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft.-től.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Iroda Közterület-üzemeltetési Csoport

Budapest, 2020. január 16.

2020-02-19 11:53:03

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Adminok!

A területet helyreállították!

A probléma megoldódott!