

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Somogyi út 29 BKM Budapesti Közművek

**Illetékes:**

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2019. december 03.

# hó

A Somogyi út - Etele út kereszteződésnél levő kerékpárút hó ügyileg érintetlen mindkét oldalon.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2019-12-05 15:30:06**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett kerékpárút síkosságmentesítését elvégezték munkatársaink.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/55862/ho/hivatal>