

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Somogyi út 29 BKM Budapesti Közművek

Illetékes:

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2019. december 03.

hó

A Somogyi út - Etele út kereszteződésnél levő kerékpárút hó ügyileg érintetlen mindkét oldalon.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2019-12-05 15:30:06

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett kerékpárút síkosságmentesítését elvégezték munkatársaink.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/55862/ho/hivatal>