

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Regős köz

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2019. december 04.

nem megfelelően csúszásmentesített járdák

Ahogy beköszönt a téli havas szezon a gazdagréti Regős közü buszmegálló Kelenföld irányú megállójában csak "tessék-lássék" módon takarítják el a havat a jeget. Jellemzően csak csuklós busz hossznai szélességben (kb 15 méter) takarítják el, csúszás mentesítik a megállót. A megállóra vezető másik 10-20 méter a járdán jeges marad, magyarul a megálló megközelítése, elhagyása kész balesetveszély.

Ez már évek óta így megy nem lehetne precízebben végezni ezt a munkát a jövőben, illetve jelenleg utólag jégmentesíteni a kérdéses szakaszt? Nem tudom ki a felelős ezért de 10 éve lakom erre és télen állandósulni látszik ez a helyzet ha beáll a fagy.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



2019-12-04 16:38:28

Felhasználói hozzászólás

A megálló területe (2*20 m hosszan) a BKV (nem BKK, nem FKF) hatásköre, míg a járda többi része az FKF-é, így az oda vezető járdaszakasz is.

Ez sajnos nem új találmány, évtizedek óta így van.

2019-12-09 07:50:05

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A jelzett járdaszakasz csúszásmentesítését elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/55911/nem-megfeleloen-csuszasmentesitett-jardak/hivatal>