

Utca:Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros, Király
utca / Erzsébet körút**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2020. január 03.

Otthagyt, összetört oszloptartó korong.

Tisztelt Illetékesek!

Kérem szépen a térképen megjelölt pontos helyszínről,
a félrerakott, otthagyt,
összetört oszloptartó korong elszállítását!


Kérem, hogy a jövőben legyenek körültekintőbbek ez ügyben,
ugyanis városszerte egyre több helyen jelentkeznek ezen a hanyagság nyomai!

Minden esetben szállítsák el maguk után a jövőben az eszközeiket!

Mindezt egy élhetőbb, szebb környezetért!

Köszönöm szépen!

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-01-08 13:45:05

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy az oszloptartó maradványainak eltávolítása megtörtént. A hasonló, nem kívánatos jelenségek elkerülése érdekében, az oszlopok kihelyezésével kapcsolatos munkálatok kivitelezőinek kéne gondosabban eljárnia.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/57436/otthagyt-osszetort-oszloptarto-korong/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

