

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Bogdánfy u.
1-1

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2020. január 22.

Üvegszilánk a kerékpárúton

A 11. kerületben a Bogdánfy utcában az Irinyi József utca felől a Budafoki út felé haladva a kerékpárúton és a parkolóhelyeken hat helyen van nagyobb mennyiségű üvegszilánk: egy kupac a parkolóóránál, egy helyen előtte, négy helyen utána, a Budafoki út felé. Kérem az illetékeseket, hogy tisztítsák meg az utat, hárítsák el a balesetveszélyt. Segítségüket előre is köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-01-24 19:22:37

Felhasználói hozzászólás

További képek az üvegszilánkokról és azok helyzetéről: az első kupac a keresztirányú járda vonalában, (a második a korábban feltöltött képeken a parkolóóra mellett), a harmadik kupac a piros kerítéssel szegélyezett járda után, a negyedik kupac a Bogdánfi utca 4/b számú ház sarkánál.

2020-02-07 07:45:06

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy kollégáink a bejelentő által jelzett helyszínen már nem találtak üvegszilánkot és egyéb hulladékot.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/58573/uvegszilank-a-kerekparuton/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

