

Utca:

Budapest, II. kerület, Széll Kálmán tér M

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. január 24.

Kiborult szemetes

Kiborult a szemetes

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-01-27 09:50:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését!

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben megjelölt hulladékgyűjtőt munkatársaink január 25-én kiürítették, környezetét megtisztították.

Tisztelettel:

FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/58641/kiborult-szemetes/hivatal>

2020-09-06 10:30:10

Felhasználói hozzászólás

Szia Borbála!

Kérlek, segíts nekünk! Történt fejlemény az elmúlt időszakban? Megoldódott a probléma?

Várjuk visszajelzéd!

Köszönjük!

A Járókelő csapatának nevében: Noi