

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Unnamed Road

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. január 28.


Üvegfelületek tisztítása

Tisztelt Illetékes!

Kelenföld vasútállomásnál, az új aluljáróban, az örmezei oldalhoz közel a mennyezethez rögzített üvegfelületek (2 helyen) egyre koszosabbak, nem tudom mikor mosták őket utoljára, de most már eljött az ideje. Kérem tisztítsák meg őket!

Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-01-28 18:46:09

Felhasználói hozzászólás

Budapest Közút

2020-02-24 10:10:05

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszos levélben jelzett mennyezethez rögzített üvegfelület takarítását technikai okok miatt nem tudjuk megoldani.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/58932/uvegfeluletek-tisztitasa/hivatal>

2020-02-24 18:59:26

Felhasználói hozzászólás

technikai okok miatt nem tudjuk megoldani.

Akkor ki fogja letakarítani? :)

2020-02-24 19:57:56

Felhasználói hozzászólás

Egy korábbi bejelentésre a BKK Ügyfélszolgálat válaszában leírta, hogy: "A Budapest Közút azt válaszolta, hogy a Kelenföldi pályaudvar állomás peronjaira vezető lépcsők/mozgólépcsők feletti üvegkalitkák a gyalogos-aluljáró részét képezik, ezért ezek kezelését/üzemeltetését a Budapest Közút Zrt. Híd, műtárgy osztálya látja el." Tehát, ahogyan jan. 28-án írtam, a Budapest Közút, azon belül a Híd, műtárgy osztályhoz tartozik a bejelentés megoldása, ezért kérem nekik küldjék (végső esetben BKK Ügyfélszolgálat/Budapest Főváros Önkormányzata, a terület tulajdonosa).
<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/35669/uvegfeluletek-tisztitasa>

2020-03-04 11:05:14

Hivatal válasza

Tisztelt Címzett!

Az 58932 számú bejelentésben szereplő Budapest XI. kerület Órmező kijárati gyalogos aluljáró üzemeltetése, fenntartása a Budapest Közút Zrt. feladatai közé tartozik. Az aluljáró mennyezetére erősített füstkötényfal letisztításáról Társaságunk a munka elvégzéséhez szükséges külső Vállalkozóval történt szerződéskötést követően intézkedik.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.
Híd, műtárgy osztály

2020-09-02 22:03:13

Felhasználói hozzászólás

Eltelt fél év, tisztítás nem történt meg, kérném újraküldését, köszönöm.

2020-09-17 14:20:03

Hivatal válasza

Tisztelt Címzett!

A 58932 számú bejelentésben szereplő Budapest XI. kerület Órmező kijárati gyalogos aluljáró üzemeltetése, fenntartása a Budapest Közút Zrt. feladatai közé tartozik. Az aluljáró mennyezetére erősített füstkötényfal letisztítására Társaságunk külső Vállalkozóval kötött szerződést, a munkák várhatóan ősszel megkezdődnek.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.
Híd, műtárgy osztály

2020-10-18 16:53:41

Felhasználói hozzászólás

Csillog-villog, megoldva. Reméljük ezután nem felejtik el tisztán tartani.