

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Duna u. 24

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. február 22.

Összefirkált lejáró

A Ferenciek tere aluljárójának egyik lépcsőjénél össze van firkálva a korlát és a fal.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-02-25 14:10:08

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy az aluljáró graffiti mentesítése a koncentrált aluljáró takarítással egyidejűleg történik meg, melynek kezdete március 9. Szíves türelmüket kérjük!

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/60697/osszefirkalt-lejaro/hivatal>

2020-03-13 14:15:06

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a graffitimentesítés a bejelentés szerinti helyen, illetve az egész aluljáróban, a szükséges helyeken megtörtént.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/60697/osszefirkalt-lejaro/hivatal>