

**Utca:**

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,  
Nyugati tér 7

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2020. február 25.

## Elferdült, kinyílt utcai szemetes

Nyugati téri aluljáró Bajcsy-Zsilinszky utcai kijáratánál látható ez a felynyílt, elferdült oszlopon lévő szemetes. Kérem helyreállítását.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2020-02-26 14:55:05**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben kifogásolt hulladékgyűjtőt kollégáink leürítették és lezárták a tetejét.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/60902/elferdult-kinyilt-utcai-szemetes/hivatal>