

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Nyugati tér 7

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. február 25.

Elferdült, kinyílt utcai szemetes

Nyugati téri aluljáró Bajcsy-Zsilinszky utcai kijáratánál látható ez a felyílt, elferdült oszlopon lévő szemetes. Kérem helyreállítását.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-02-26 14:55:05

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben kifogásolt hulladékgyűjtőt kollégáink leürítették és lezárták a tetejét.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/60902/elferdult-kinyilt-utcai-szemetes/hivatal>