

**Utca:**

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Pesti út 84

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2020. február 27.


## Leszakadt kuka

FRISSÍTÉS 2020.03.03.:

Én úgy látom, hogy lehetne magasabbra is helyezni a korlátot. Korábban is úgy volt, hogy nem ért le az alja.

Leszakadt a kuka a Bakancsos buszmegállóban.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2020-03-03 07:55:05**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a csatolt fotón látható edény nincs leszakadva, a védőkoriára ugyanis csak ilyen alacsonyan lehetett rögzíteni. A megálló oszlopán a sok tájékoztató tábla miatt nem maradt hely a felhelyezésre.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/61053/leszakadt-kuka/hivatal>

**2020-03-03 16:31:43**

**Felhasználói hozzászólás**

Én úgy látom, hogy lehetne magasabbra is helyezni a korlátot. Korábban is úgy volt, hogy nem ért le az alja.

**2020-03-04 21:55:44**

**Felhasználói hozzászólás**

Na, sikerült feljebb rakni mégis.

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.