

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, Csillaghegy H

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. március 06.

Leszakadt szemetes Csillaghegyen


A 219-es busz megállójában a Csillaghegyi HÉV-nél a szemetes sajnos leszakadt. (Kázmér utca és a Papírgyár utca sarkán) Lennének szívesek megoldani a problémát? Köszönöm szépen!

Üdvözlettel,

Viszoki Dávid

U.i.: csatolom a képeket és a pontos térképes helyszínt is

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Felfedezés a közelben

 Felfedezés

 Ingázás

 Mentve

 Közzététel

 Frissítés

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-03-10 13:25:06

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a leszakadt hulladékgyűjtőt visszaszerelték munkatársaink.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/61553/leszakadt-szemetes-csillaghegyen/hivatal>