

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Budapest

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. március 09.

Por és kavics

Tisztelt Illetékes!


A III. kerületi Bécsi úton befelé vezető irányban található Óbudai temető buszmegállóban, és azt követően is az útpálya szélén sok kavics, por és föld gyűlt össze. Ugyanez a helyzet a kifelé vezető irányú Orbán Balázs út buszmegállóban, szintén a Bécsi úton (erről nem készítettem fotót). Kérem, szíveskedjenek az útpályát megtisztítani!

Munkájukat köszönöm!

Tisztelettel:

Fónai Kende

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-03-13 14:10:10

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a Bécsi út mindkét oldalának gépi takarítása megtörtént.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/61785/por-es-kavics/hivatal>

2020-03-13 19:01:00

Felhasználói hozzászólás

Láttam is a takarítást végző autót. Köszönöm! :)