

**Utca:**

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Vágány utca / Róbert Károly körút

**Illetékes:**

BKK Budapesti Közlekedési Központ

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2020. március 13.

# tippre összetört gipszkarton elem a megállóban

tippre összetört gipszkarton elem a megállóban

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2020-03-16 10:45:05**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a megállók tisztán tartása, hulladékmentesítése a közlekedési jármű üzemeltetőjének a feladata.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/62041/tippre-osszetort-gipszkarton-elem-a-megalloban/hivatal>

**2020-03-25 13:25:32**

**Felhasználói hozzászólás**

Ha FKF, ha BKV, már nincs ott. Ma reggel legalábbis megleőpen tiszta volt a megálló.