

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Vágány utca / Róbert Károly körút

Illetékes:

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2020. március 13.

tippre összetört gipszkarton elem a megállóban

tippre összetört gipszkarton elem a megállóban

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-03-16 10:45:05

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a megállók tisztán tartása, hulladékmentesítése a közlekedési jármű üzemeltetőjének a feladata.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/62041/tippre-osszetort-gipszkarton-elem-a-megalloban/hivatal>

2020-03-25 13:25:32

Felhasználói hozzászólás

Ha FKF, ha BKV, már nincs ott. Ma reggel legalábbis megleőpen tiszta volt a megálló.