

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Kossuth Lajos üdülőpart 130

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2020. május 04.

Saras, rossz állapotú kerekpárút

Kérem a sarat a kerékpárútról mossák le, mert balesetveszélyes, illetve kérem pótolják az aszfaltot a hiányzó részeken. Nagyon sokan használják ezt a kerékpárutat, mivel sokkal jobb a Dunaparton tekerni, mint az autók között. Ezért lenne nagy szükség a kerékpárút biztonságosabbá tételére. Köszönöm szépen!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-05-04 21:57:34

Felhasználói hozzászólás

A saras út miatt továbbítva az FKF-nek is.

2020-05-15 09:05:07

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a kerékpárút takarítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/63702/saras-rossz-allapotu-kerekparut/hivatal>

2020-05-15 10:08:40

Felhasználói hozzászólás

Köszönöm szépen! Most már csak a Budapest Közút válaszát várjuk!

2020-06-05 15:40:03

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Ütüzemeltetési osztály

From: helpdesk@budapestkozut.hu [mailto:helpdesk@budapestkozut.hu]

Sent: Friday, June 5, 2020 5:18 PM

To: Budapest Közút Ütüzemeltetés

Subject: Message from KM_C258

2020-09-10 19:00:56

Felhasználói hozzászólás

Az FKF elvégezte a takarítást.