

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Pongrác út
21

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. június 05.

Összetört szemetes a buszmegállóban

A szemetes le van verve és össze van törve. 95-ös busz megállója Kőbánya alsó, Felsőcsatári köz felé.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-06-29 13:35:03

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékgyűjtő edényt kicseréltük.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/65300/osszetort-szemetes-a-buszmegalloban/hivatal>