

Utca:Budapest, XII. kerület, Hegyvidék, Királyhágó BKM Budapesti
tér 8-9**Illetékes:**

Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:


2020. június 17.

Balesetveszély a gyalogosátkelőben

Ez a Királyhágó tér - Böszörményi út kereszteződés zebraja. Sok kisgyerek és idős ember használja. A sínek alatt lévő beton tartóelemek teljesen kilazultak, szinte biztos, hogy az 59-es villamos sínei is károsodni fognak. A téren zajló építkezésről az óriási teherautók sarat, homokot és téglatörmelékét szórnak szét az úton, ami rendkívül koszos és szennyezett emiatt.

Kényszerültem a kerületi jegyzőhöz fordulni.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-06-17 15:50:08

Felhasználói hozzászólás

Támogatom, esőben áthaladáskor pumpálja a vizet, teljesen fel van lazulva.

2020-07-03 14:10:14

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Ügyszám: 0038/0015625-001/2020

Tárgy: tájékoztatás

JAROKELO-BUDAPEST-00066020

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, melyet eljuttattunk a probléma megoldásában illetékes BKV Zrt.-nek. A társaság azt válaszolta, hogy a vágány melletti burkolat hibáit 2020. 07. 15-ig megszüntetik. A végleges javítás a mozgó panelek injektálása után történhet.

Köszönjük az észrevételt és a megértő türelmet.

Budapest, 2020. július 3.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ

2020-07-21 12:10:02

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett útszakasz gépi takarítását elvégeztük.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/66020/balesetveszely-a-gyalogosatkeloben-xii-kerulet/hivatal>