

**Utca:**

Budapest, XII. kerület, Hegyvidék, Szilágyi Erzsébet fasor 26

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2020. június 23.


# Üvegszilánkok a kerékpárúton

FRISSÍTÉS 2020.07.06.

Ma 8:40 körül jártam arra, nem történt takarítás.

Kérem, tisztítsák meg a kerékpárutat az üvegszilánkoktól!

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2020-07-06 08:05:05**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.  
Tájékoztatjuk, hogy az üvegszilánkokat feltakarítottuk.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/66500/uevegszilankok-a-kerekparuton/hivatal>

**2020-07-06 10:58:46**

**Felhasználói hozzászólás**

Ma 8:40 körül jártam arra, nem történt takarítás.

**2020-07-10 08:05:08**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!  
Tájékoztatjuk, hogy ellenőriztük a helyszínt, de nem találtunk üvegszilánkokat. Mellékeljük a helyszíni fotókat.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/66500/uevegszilankok-a-kerekparuton/hivatal>