

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Hortobágyi u. BKM Budapesti
Közművek

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. június 25.

Koszor bringaút

Koszor, csúszós, gazos a kerékpárút, járda a Keresztúri úton.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-06-25 11:49:43

Felhasználói hozzászólás

FKF

2020-07-06 08:00:03

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a kerékpárutat feltakarítottuk, a hulladékot elszállítottuk.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/66638/koszoz-bringaut/hivatal>