

Utca:Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Kolosy tér 1/A**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2020. július 01.

Síkos, csúszós, maszatos járda a Kolosy téren - 2020

A Szépvölgyi út Lajos utca sarkán, a 3. kerületi (északi) oldalon, a Duna felőli (keleti) sarkon, pont az utcasarkon az ott lévő fa gyümölcsös termése lehullik a földre és mostanra vastag, mindent beborító, csúszós masszává alakult, amit az intenzív eső sem hoz fel.

Mivel az adott utcasarkon 2 forgalmas zebra is van, és ez a folt olyan nagy, hogy csak az úttesten lehetne megkerülni, és az adott járda szakasz a park része, vagyis nem egy ház előtt van, így ez közterületnek minősül, ezen okok miatt kérném az illetékes hatóságot, hogy a folt letakarítása felől intézkedni szíveskedjen.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2020-07-08 10:40:03

Feladó

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett terület gépi takarítását éjszakai műszakban elvégeztük.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/67056/sikos-csuszos-maszatos-jarda-a-kolosy-teren-2020/hivata>
|