

Utca:

Budapest, IX. kerület, Ferencváros, Albert Flórián út

Illetékes:

MVM Főgáz
Földgázhálózati Kft.

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2020. július 17.

Megsüllyedt útburkolat egy gázszerelvény mellett

Megsüllyedt útburkolat egy gázszerelvény mellett az Albert Flórián út Könyves K. krt-i torkolatánál - nem kéne megvárni, míg beszakad, és törik a gázvezeték.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2020-08-14 12:35:03

Feladó

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Munkatársak!

Az NKM Kommunikációs Osztálya válasza az alábbi bejelentésre:

https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/68125/megsullyedt-utburkolat-egy-gazszerelveny-mellett/hivatal

Megsullyedt útburkolat egy gázszerelvény mellett - Járókelő.hu. Ha megosztod, megoldod. - Járókelő.hu jarokelo.hu

Megsullyedt útburkolat egy gázszerelvény mellett az Albert Flórián út Könyves K. krt-i torkolatánál - nem kéne megvárni, míg beszakad, és törik a gázvezeték.

Az NKM Földgázhálózati Kft. az elmúlt 10 évben útburkolatbontást nem végzett a jelzett helyszínen. Az útburkolat javítása érdekében, felvettük a kapcsolatot az út kezelőjével.

Üdvözlettel

Csala Gabriella
kommunikációs munkatárs
Kommunikációs osztály
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

[cid:image001.png@01D54078.C796CE20]

NKM Nemzeti Közművek Zrt.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Mobil: +36-30/602-7180
E-mail: csala.gabriella@nkm.energy
www.nemzetikozmuvek.hu

2020-11-14 08:11:17

Felhasználói hozzászólás

Szerintem valamit csináltak velem - vagy csak én hajtok át rajta úgy, hogy már nem csattan a futómű...

2020-12-23 10:25:04

Hivatal válasza

Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az NKM Kommunikációs Osztály válaszát az alábbi bejelentésre:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/68125/megsullyedt-utburkolat-egy-gazszerelveny-mellett>

[<https://jarokelo-s3.s3.eu-north-1.amazonaws.com/root/production/report/68/68125/medium/366686-5f11872a306fa.JPG?1594984234>]

Megsullyedt útburkolat egy gázszerelvény mellett - Járókelő.hu. Ha megosztod, megoldod. - Járókelő.hu jarokelo.hu

Megsullyedt útburkolat egy gázszerelvény mellett az Albert Flórián út Könyves K. krt-i torkolatánál - nem kéne megvárni, míg beszakad, és törik a gázvezeték.

Budapest, IX. ker. Albert Flórián úton a Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyreállította a burkolatsülyedést.

üdvözlettel

Csala Gabriella
kommunikációs munkatárs
Kommunikációs osztály
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

[cid:image001.png@01D54078.C796CE20]

NKM Nemzeti Közművek Zrt.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Mobil: +36-30/602-7180
E-mail: csala.gabriella@nkm.energy
www.nemzetikozmuvek.hu