

Utca:

Budapest, II. kerület, Pasaréti út 19

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. július 19.

Kuka iránya a járdán, pollerek elrendezése

A kuka nem elérhető a járdáról egyáltalán és a pollerek elhelyezkedése miatt a gyalogosközlekedés nehezebb lett, bár gondolom, tilosban parkolás miatt raktak oda, de lehetett volna másként.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-07-22 15:21:08

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük észrevételét.

Bejelentését rögzítettük és továbbítottuk. Amennyiben a II. Kerületi Önkormányzat illetékes a probléma megoldásában, a probléma jellegétől, valamint a rendelkezésre álló kapacitásoktól és lehetőségektől függő időn belül megoldásra kerül. A bejelentésben foglalt probléma érdemi megoldásáig kérjük szíves türelmét.

Köszönettel:

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. közterületi bejelentéseket feldolgozó munkatársai

2020-07-23 14:10:03

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy az edényt eltávolították munkatársaink.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/68178/kuka-iranya-a-jardan-es-demszky-karok-elrendezese/hivatal>