

**Utca:**

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Lujza u.  
2

**Illetékes:**

VIII. kerület JGK  
Józsefvárosi  
Gazdálkodási  
Központ

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**


2020. július 20.

## Leszakadt hulladékgyűjtő edény

Kérem szépen az illetékeseket hogy legyenek szívesek intézkedni a helyreállításra.

Az épített környezet szebbé és biztonságosabbá tételét célzó intézkedésüket ezúton is köszönöm.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2020-07-21 18:50:48**

**Felhasználói hozzászólás**

Kerületi edény.

**2020-07-21 18:54:56**

**Felhasználói hozzászólás**

Kapcsolódó:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/67899/letort-kuka>

**2020-07-23 08:10:04**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy az edény nem Társaságunk kezelésében van.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/68260/leszakadt-hulladekgyujto-edeny/hivatal>

**2021-04-22 09:40:22**

**Felhasználói hozzászólás**

Tisztelt Bejelentő!

A szemetesedényt rögzítettük.

Üdvözlettel:

JGK Zrt.