

**Utca:**

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Pesti út 115

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2020. július 25.

# Nyákos

A lehullott virágoktól és a saras esővíztől ismét vastag nyák réteg alakult ki a kerékpárúton a Bakancsos utca és a Kaszáló utca közötti szakaszon. Csúszós, így balesetveszélyes.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2020-07-27 15:26:33**

**Felhasználói hozzászólás**

Tegnap reggel még nagyon csúszott, sáros is.

**2020-07-28 13:25:10**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a kerékpárutat megtakarítottuk.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/68519/nyakos/hivatal>