

Utca:

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Pesti út 115

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2020. július 25.

Nyákos

A lehullott virágoktól és a saras esővíztől ismét vastag nyák réteg alakult ki a kerékpárúton a Bakancsos utca és a Kaszáló utca közötti szakaszon. Csúszós, így balesetveszélyes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-07-27 15:26:33

Felhasználói hozzászólás

Tegnap reggel még nagyon csúszott, sáros is.

2020-07-28 13:25:10

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a kerékpárutat megtakarítottuk.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/68519/nyakos/hivatal>