

Utca:

Budapest, XIX. kerület, Kispest, Vak Bottyán u. 73a

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. július 28.

Több kiló üvegszilánk a kerékpárúton, zebrán

—

Frissítés

2020. július 31.

A szilánkok még mindig ott vannak, a területet pontosító kép a kommentek között található.

Egy néhány héttel ezelőtti balesetből maradt több kiló üvegszilánkot pont a kerékpárútra hordtak össze, majd azóta az átmenő autóforgalom széthordta a teljes zebrán, úton. Az illetékes legyen szíves eltakarítani!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-07-30 09:50:05

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy ellenőrzésünkkor az üvegszilánkok már nem voltak a helyszínen.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/68723/tobb-kilo-uevegszilank-a-kerekparuton-zebran/hivatal>

2020-07-30 17:48:32

Felhasználói hozzászólás

07.30. délután még ott volt!

2020-07-30 17:52:47

Felhasználói hozzászólás

A beazonosítást segítettő, jelöltem a képen a KÖKI Terminált, és az üveg halmoz. A teljes úttesten végig van szórva már, de a bicikli úton van a nagyja. 07.30 délutáni kép.

2020-07-31 18:46:18

Felhasználói hozzászólás

07.31 délután.

2020-08-05 07:40:02

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy az üvegszilánkokat feltakarítottuk.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/68723/tobb-kilo-uevegszilank-a-kerekparuton-zebran/hivatal>